

Informe de Inspección - Automarketpro

Reporte generado el: 22/1/2026

Campo	Información
Dominio	NO
Vehículo	Bmw X6
Año	2013
Combustible	Nafta
Transmisión	Automatica
Kilometraje	133.000 km

Estado del Vehículo


Componente	Estado
CARROCERÍA	Bueno
INTERIOR	Bueno
NEUMÁTICOS	Bueno
FRENOS	Bueno
LUCES	Bueno
MOTOR	Bueno
TRANSMISIÓN	Bueno
BATERÍA	Bueno
TREN DELANTERO	Bueno
DISTRIBUCIÓN	Bueno

Documentación e Informe Legal

Descripción	Estado
LLAVES	Posee
MANUALES	Posee
VERIFICACIÓN POLICIAL	Posee
PAPELES PARA TRANSFERIR	Posee
INFRACCIONES DE TRANSITO	No posee
DEUDA DE PATENTES	No posee

Resumen General del Vehículo

La camioneta se encuentra en buen estado general, con carrocería completamente original presenta el paragolpes delantero levemente desalineado, sin indicios de daños estructurales, observándose la estructura en correcto estado. Posee cuatro cubiertas del año 2021 en buen estado. El motor se encuentra en buen estado, sin signos de apertura ni pérdidas. El escáner arroja algunos errores de señal y una falla en una tecla del comando del conductor, verificándose además que el kilometraje de la transmisión coincide con el odómetro. Por kilometraje corresponde realizar mantenimiento preventivo que incluye service de transmisión, cambio de aceite y filtros, revisión general de frenos, tren delantero, sistema de refrigeración y chequeo eléctrico.




INFORME OBD2

VER ESCANEEO



INFRACCIONES

VER INFRACCIONES



PATENTES

ESTADO DE PATENTES

Este informe ha sido elaborado por AutomarketPro, empresa especializada en inspección vehicular independiente. El contenido refleja el estado del vehículo al momento de la revisión, basado en observaciones técnicas y sin intervención de terceros.

Contacto: +54 9 11 2462-0786 | automarketpro43@gmail.com